

E.D.A.R. Palencia
Autovía Palencia – Venta de Baños km. 4.5
34004 - Palencia
979.71.12.13
FAX 979.71.05.71
www.aquonapalencia.es

LABORATORIO AQUONA-PALENCIA

Muestras: Entrada Villamuriel de Cerrato
Domicilio: Villamuriel de Cerrato
Punto de muestreo: Arqueta de entrada a EDAR- Palencia
Toma de muestra realizada por: Operario EDAR- Palencia

Fecha recogida muestra: 1-abr.-19
Hora recogida muestra: 08:00:00
Fecha recepción en laboratorio: 01-abr.-19
Fecha inicio análisis: 01-abr.-19
Fecha final análisis: 08-abr.-19

RESULTADOS OBTENIDOS :

ENTRADA

Parámetro	Metodología	Valores	Unidades
DQO	Fotometría	386	mg O ₂ /L
N-NH ₄	Fotometría	27.5	mg/L
pH	Electrometría	7.5	ud pH
Conductividad	Electrometría	889	μs/cm
DBO ₅	Manometría	250	mg O ₂ /L
Sólidos en Suspensión totales	Gravimetría	99	mg/L
Sólidos en Suspensión volátiles	Gravimetría	90	mg/L
Detergentes	Fotometría	13.8	mg/L
N-NO ₂	Fotometría	0.1	mg/L
N-NO ₃	Fotometría	0.03	mg/L
P-PO ₄	Fotometría	2.9	mg/L
Fósforo Total	Fotometría	4	mg/L
Nitrógeno Total	Fotometría	30.8	mg/L
Sulfatos	Fotometría	130	mg/L
Oxígeno disuelto	Electrometría	0.1	mg/L

OBSERVACIONES:

Palencia, 8 de abril de 2019

Fdo.: Consuelo de Juana
Jefe de Laboratorio

AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.: Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 1453, folio 75, inscripción 2º, hoja VA-26196.

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7232aba0c7494625b958416c33afb740001

Url de validación AUTOMÁTICO DEL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

<https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/fidiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/13289 - Fecha Registro: 30/04/2019 16:34:00





E.D.A.R. Palencia
Autovía Palencia – Venta de Baños km. 4.5
34004 - Palencia
979.71.12.13
FAX 979.71.05.71
www.aquonapalencia.es

LABORATORIO AQUONA-PALENCIA

Muestras: Vertido Margen Derecha
Domicilio: Palencia
Punto de muestreo: Arqueta Margen derecha
Toma de muestra realizada por: Operario EDAR- Palencia

Fecha recogida muestra: 10-abr.-19
Hora recogida muestra: 8:00
Fecha recepción en laboratorio: 10-abr.-19
Fecha inicio análisis: 10-abr.-19
Fecha final análisis: 16-abr.-19

RESULTADOS OBTENIDOS :

ENTRADA

Parámetro	Metodología	Valores	Unidades
Sólidos en Suspension totales	Gravimetría	496	mg/L
pH	Electrometría	8.8	ud pH
Conductividad	Electrometría	1130	µs/cm
DBO ₅	Manometría	1000	mg O ₂ /L
DQO	Fotometría	2870	mg O ₂ /L
Fósforo Total	Fotometría	5.8	mg/L
Nitrógeno Total	Fotometría	42	mg/L

OBSERVACIONES:

Palencia, 16 de abril de 2019



Fdo.: Consuelo de Juana
Jefe de Laboratorio

AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.: Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 1453, folio 75, inscripción 2º, hoja VA-26196.

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | 7232aba0c7494625b958416c33afb740001

Url de validación | <https://sede/aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos | Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/13289 - Fecha Registro: 30/04/2019 16:34:00





E.D.A.R. Palencia
Autovía Palencia –Venta de Baños km. 4.5
34004 - Palencia
979.71.12.13
FAX 979.71.05.71
www.aquonapalencia.es

LABORATORIO AQUONA-PALENCIA

Muestras: Vertido Margen Izquierda
Domicilio: Palencia
Punto de muestreo: Arqueta Margen Izquierda
Toma de muestra realizada por: Operario EDAR- Palencia

Fecha recogida muestra: 10-abr.-19
Hora recogida muestra: 8:00
Fecha recepción en laboratorio: 10-abr.-19
Fecha inicio análisis: 10-abr.-19
Fecha final análisis: 16-abr.-19


RESULTADOS OBTENIDOS :

ENTRADA

Parámetro	Metodología	Valores	Unidades
Sólidos en Suspension totales	Gravimetría	290	mg/L
pH	Electrometría	7.6	ud pH
Conductividad	Electrometría	871	µs/cm
DBO ₅	Manometría	520	mg O ₂ /L
DQO	Fotometría	781	mg O ₂ /L
Fósforo Total	Fotometría	7.6	mg/L
Nitrógeno Total	Fotometría	50.4	mg/L

OBSERVACIONES:

Palencia, 16 de abril de 2019



Fdo.: Consuelo de Juana
Jefe de Laboratorio

AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.: Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 1453, folio 75, inscripción 2º, hoja VA-26196.

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | 7232aba0c7494625b958416c33afb740001

Url de validación | <https://sede.aytopalencia.es/absis/di/arx/idiariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos | Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/13289 - Fecha Registro: 30/04/2019 16:34:00



LABORATORIO AQUONA-PALENCIA

Muestras: PCV-1- Rotonda Polígono Avenida Brasilia

Domicilio: Palencia

Punto de muestreo: Arqueta rotonda polígono Avenida Brasilia

Toma de muestra realizada por: Operario EDAR- Palencia

Fecha recogida muestra: 10-abr.-19

Hora recogida muestra: 08:00:00

Fecha recepción en laboratorio: 10-abr.-19

Fecha inicio análisis: 10-abr.-19

Fecha final análisis: 16-abr.-19


RESULTADOS OBTENIDOS :

ENTRADA

Parámetro	Metodología	Valores	Unidades
Sólidos en Suspension totales	Gravimetría	89	mg/L
pH	Electrometría	7.3	ud pH
Conductividad	Electrometría	1551	µs/cm
DBO ₅	Manometría	180	mg O ₂ /L
DQO	Fotometría	277	mg O ₂ /L
Fósforo Total	Fotometría	4.2	mg/L
Nitrógeno Total	Fotometría	31.2	mg /L

OBSERVACIONES:

Palencia, 16 de abril de 2019



Fdo.: Consuelo de Juana
Jefe de Laboratorio

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | 7232aba0c7494625b958416c33afb740001

Url de validación | <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/diarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos | Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/13289 - Fecha Registro: 30/04/2019 16:34:00



LABORATORIO AQUONA-PALENCIA

Muestras: PCV-2- Mediana Avenida Cataluña
Domicilio: Palencia
Punto de muestreo: Arqueta en mediana Avenida Cataluña
Toma de muestra realizada por: Operario EDAR- Palencia

Fecha recogida muestra: 10-abr.-19
Hora recogida muestra: 08:00:00
Fecha recepción en laboratorio: 10-abr.-19
Fecha inicio análisis: 10-abr.-19
Fecha final análisis: 16-abr.-19


RESULTADOS OBTENIDOS :

ENTRADA

Parámetro	Metodología	Valores	Unidades
Sólidos en Suspension totales	Gravimetría	231	mg/L
pH	Electrometría	7.5	ud pH
Conductividad	Electrometría	355	µs/cm
DBO ₅	Manometría	240	mg O ₂ /L
DQO	Fotometría	385	mg O ₂ /L
Fósforo Total	Fotometria	3.8	mg/L
Nitrógeno Total	Fotometria	29.2	mg /L

OBSERVACIONES:

Palencia, 16 de abril de 2019



Fdo.:Consuelo de Juana
Jefe de Laboratorio

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | 7232aba0c7494625b958416c33afb740001

Url de validación | <https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/fdiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos | Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/13289 - Fecha Registro: 30/04/2019 16:34:00



LABORATORIO AQUONA-PALENCIA

Muestras: PCV-3- Arqueta avenida Reyes Católicos
Domicilio: Palencia
Punto de muestreo: Arqueta en Avenida Reyes Católicos debajo del puente de la avenida Cardenal Cisneros
Toma de muestra realizada por: Operario EDAR- Palencia

Fecha recogida muestra: 10-abr.-19

Hora recogida muestra: 08:00:00

Fecha recepción en laboratorio: 10-abr.-19

Fecha inicio análisis: 10-abr.-19

Fecha final análisis: 16-abr.-19


RESULTADOS OBTENIDOS :

ENTRADA

Parámetro	Metodología	Valores	Unidades
Sólidos en Suspension totales	Gravimetría	411	mg/L
pH	Electrometría	7.6	ud pH
Conductividad	Electrometría	1030	µs/cm
DBO ₅	Manometría	660	mg O ₂ /L
DQO	Fotometría	1004	mg O ₂ /L
Fósforo Total	Fotometría	10	mg/L
Nitrógeno Total	Fotometría	66.8	mg /L

OBSERVACIONES:

Palencia, 16 de abril de 2019



Fdo.: Consuelo de Juana
Jefe de Laboratorio

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | 7232aba0c7494625b958416c33afb740001

Url de validación | <https://sede.aytopalencia.es/absis/fdi/arx/diarixabsaweb/castellano/asp/verificadorfirm.asp>

Metadatos | Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/13289 - Fecha Registro: 30/04/2019 16:34:00

